


อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ



ชื่อและที่ตั้งอาคาร

.....
บี ลอฟท์ สุขุมวิท 107 อาคาร B

.....
ซอยแบร์ริง 1 (สุขุมวิท 107) แขวงบางนา เขตบางนา

.....
กรุงเทพมหานคร

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายทรงเกียรติ สุ่มาณิช เลขทะเบียน บ.0257/2550

วันที่..... 1 เมษายน 2568

เวลา.....

เบอร์โทรศัพท์..... 062-8538110 [Call center 083-6304013]

ลายมือชื่อ

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้