


อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ



ชื่อและที่ตั้งอาคาร

..... บริกซ์ตัน สุขุมวิท 107

..... ซอยแบร์ริง 4 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ

..... อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายทรงเกียรติ สุพาณิชย์ เลขทะเบียน บ.0257/2550

วันที่..... 2 เมษายน 2568 เวลา.....

เบอร์โทรศัพท์ 062-8538110 [Call center 083-6304013]

ลายมือชื่อ 

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้