


อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ



ชื่อและที่ตั้งอาคาร

พาร์ค ออร์จิน พญาไท

89 ถ. พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายภัทรพันธ์ จันทรศมี เลขทะเบียน บ.0377/2550

วันที่..... 29 มีนาคม 2568 เวลา..... 11:00น.

เบอร์โทรศัพท์ 083-6304013

ลายมือชื่อ

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้